


## Описание

■ Индикаторы предназначены для визуального контроля блокирования или превышения давления смазки в линиях (точках) системы.

Рис 1.

Индикатор с автоматическим возвратом и выбросом смазки в атмосферу типа 8200 и 830




- 1 – поршень;
- 2 – пружина;
- 3 – корпус;
- 4 – уплотнение;
- I – вход смазки;
- II – выход смазки.

| Обозначение | Шифр | A       | Давление срабатывания, кгс/см <sup>2</sup> | Цветовой код |
|-------------|------|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 8200.00.    | 00   | 8200–07 | 40                                         | голубой      |
|             | 01   | 8200–10 | 63                                         | зеленый      |
|             | 02   | 8200–14 | 100                                        | желтый       |
|             | 03   | 8200–18 | 125                                        | красный      |
|             | 04   | 8200–22 | 160                                        | оранжевый    |
| 8300.00.    | 00   | 8300–07 | 40                                         | голубой      |
|             | 01   | 8300–10 | 63                                         | зеленый      |
|             | 02   | 8300–14 | 100                                        | желтый       |
|             | 03   | 8300–18 | 125                                        | красный      |
|             | 04   | 8300–22 | 160                                        | оранжевый    |

Рис 2.


Индикатор давления с выбросом смазки в атмосферу типа 9230



- 1 – диафрагма;
- 2 – гайка;
- 3 – штуцер;
- 4 – уплотнение;
- I – в атмосферу;
- II – вход смазки.

| Обозначение | Давление, кгс/см <sup>2</sup> | Цвет диафрагмы |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 9230×6      | 63                            | черный         |
| ×8          | 82                            | зеленый        |
| ×10         | 101                           | желтый         |
| ×12         | 122                           | красный        |
| ×14         | 143                           | оранжевый      |
| ×16         | 164                           | алюминиевый    |
| ×18         | 185                           | розовый        |
| ×20         | 205                           | синий          |
| ×22         | 227                           | ярко-красный   |


**Рис 3**  
Индикатор давления с выбросом смазки в атмосферу типа 9241



1 – диафрагма;  
2 – гайка;  
3 – штуцер;  
4 – уплотнение;  
I – в атмосферу;  
II – вход смазки.

| Обозначение | Давление, кгс/см <sup>2</sup> | Цвет диафрагмы |
|-------------|-------------------------------|----------------|
| 9241 ×6     | 63                            | черный         |
| ×8          | 82                            | зеленый        |
| ×10         | 101                           | желтый         |
| ×12         | 122                           | красный        |
| ×14         | 143                           | оранжевый      |
| ×16         | 164                           | алюминиевый    |
| ×18         | 185                           | розовый        |
| ×20         | 205                           | синий          |
| ×22         | 227                           | ярко-красный   |


**Рис 4**  
Индикатор с автоматическим возвратом типа 9396



коническая ГОСТ 5111–52

| Обозначение  | Шифр    | Давление, кгс/см <sup>2</sup> |
|--------------|---------|-------------------------------|
| 9396.00. 000 | 9396 –3 | 16                            |
| –01          | –Г      | 40                            |
| –02          | –Ж      | 63                            |
| –03          | –К      | 100                           |
| –04          | –О      | 125                           |
| –05          | –П      | 160                           |

**Рис 5**  
Индикатор с автоматическим возвратом типа 9395




коническая ГОСТ 5111–52

| Обозначение  | Шифр    | Давление, кгс/см <sup>2</sup> |
|--------------|---------|-------------------------------|
| 9395.00. 000 | 9395 –3 | 16                            |
| –01          | –Г      | 40                            |
| –02          | –Ж      | 63                            |
| –03          | –К      | 100                           |
| –04          | –О      | 125                           |
| –05          | –П      | 160                           |

Рис 6

Индикатор давления герметичный с диафрагмой типа 9242




- 1 – диафрагма;
- 2 – поршень;
- 3 – уплотнение
- 4 – корпус;
- 5 – штуцер;
- I – вход смазки.

| Обозначение | Давление срабатывания, кгс/см <sup>2</sup> | Цвет диафрагмы |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| 9242×6      | 63                                         | черный         |
| ×8          | 82                                         | зеленый        |
| ×10         | 101                                        | желтый         |
| ×12         | 122                                        | красный        |
| ×14         | 143                                        | оранжевый      |
| ×16         | 164                                        | алюминиевый    |
| ×18         | 185                                        | розовый        |
| ×20         | 206                                        | синий          |
| ×22         | 227                                        | ярко-красный   |

Рис 7

Индикатор давления герметичный с диафрагмой типа 9249



- 1 – поршень;
- 2 – уплотнение;
- 3 – диафрагма
- 4 – корпус;
- 5 – штуцер;
- I – вход смазки.

| Обозначение | Давление срабатывания, кгс/см <sup>2</sup> | Цвет диафрагмы |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| 9249×6      | 63                                         | черный         |
| ×8          | 82                                         | зеленый        |
| ×10         | 101                                        | желтый         |
| ×12         | 122                                        | красный        |
| ×14         | 143                                        | оранжевый      |
| ×16         | 164                                        | алюминиевый    |
| ×18         | 185                                        | розовый        |
| ×20         | 206                                        | синий          |
| ×22         | 227                                        | ярко-красный   |